


GUÍA DE INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE PÉRDIDAS

Protección Personal

1. Use o vista ropa apropiada para su trabajo. Use camisa de manga larga y abotonada cuando el trabajo que va a ejecutar tiene que ver con soldadura, quema, pulidura u otro trabajo que produce chispas o donde tiene que trabajar con metales calientes o ácidos, o se tenga que galvanizar, etc.
2. Asegúrese de que la ropa que lleva no sea de material muy inflamable. Se debe de tomar precauciones especiales en respecto a ropa interior "termal".
3. Seguros de pantalones (broches, elástico, o ligas) se deben de llevar cuando el empleado ejecuta una operación en donde existe la posibilidad de que las piernas de los pantalones se enganchen en un taladro o escariador.
4. No lleve corbata, ropa suelta o hecha tirones, ya que puede crear una situación peligrosa en especial cuando se trabaja con tornos, taladros, escariadores o otras máquinas que tengan ejes giratorios o hojas de cortar.



5. Aquellos empleados que trabajen en operaciones o tareas químicas deben de llevar chaquetas, sombreros, delantales y guantes resistentes a ácidos, o se debe de llevar equipo de protección adecuado.
6. Por lo general se debe de llevar guantes excepto cuando se trabaja con taladros tornos, o cualquier maquinaria de taladrar, cortar, que tengan partes o ejes que n ejes giratorios o hojas de cortar.
7. Se aconseja llevar zapatos de protección. También se puede exigir llevar zapatos que protejan el area del metatarso.

8. Se recomienda el uso de cascos o gorras de protección apropiadas.
9. Se debe llevar antojos de protección, aprobadas, donde sea necesario y o se requiera. Debe de ser requisito llevar indumentaria que proteja la cara (viseras) además de antojos protectores cuando se ejecute trabajos como pulidura o raspadura u otros endonde existe un peligro especial de parte de las particulas que despiden estos trabajos. Esta advertencia también a aquellos empleados que trabajan cerca o en operaciones de baños calientes o en operaciones de encurtido.
10. Los soldadores deben de llevar las designados y aprobados antojos de protección, además de el casco de soldar. Se recomienda el uso de lentes ahumados en caso de que los soldadores trabajen unos muy cerca de otros.
11. Se debe llevar cinturón de seguridad, un requisito, cuando se trabaje en lo alto. Se debe asegurar (amarrar) la cuerda de seguridad, excepto para moverse o cambiar de lugar o cuando se tradafe en pasillos engan a enrejado de seguro.
12. Lleve, siempre, un chaleco salvavidas cuando trabaje en plataformas flotantes o cualquier otra cosa o cualquier trabajo sobre el agua.
13. Se debe llevar respiradores adecuados al tipo de trabejo que se ejecuta: cuando se limpia usando escobillas de alambre, eléctricos, o cuando se usa un chorro de arena a presión, o se pinta a presión o cuando se quema o se suelda superficies pintadas, etc. Se debe limpiar los respiradores a diario y cambiar los filtros en cuanto sea necesario. Los respiradores no deben pasar de un trabajador a otro antes de ser limpiados y esterilizados. Devuelva cualquier respirador que parezca deficiente. (En casos especiales como cuando se quema acero bañado en plomo rojo o cuando se pinta a presión usando pinturas que contienen epoxy y se hacen estas operaciones en espacios cerrados, se




recomienda el uso de respiradores con conexión de aire a tanques, etc.). Consultar con el supervisor antes de empezar un trabajo de esta índole.

14. Se debe de llevar tapones o protectores de orejas cuando y donde haya peligro de parte de chispas, metal derretido, que resulten de quemas o soldaduras y que puedan entrar en el oído, o cuando haya demasiado ruido.
15. No se debe llevar sortijas, anillon o otra clase de joyas cuando se trabaje talleres.

Anteojos protectores, de fuerte impacto

Protegen contra golpes fuertes, polvo, humo, ceniza, resplandor de soldaduras. Se pueden llevar con o sin antiojos.




No es recomendable para trabajos de continua exposición frente al resplandor de soldaduras.



Anteojos de quemador

Protegen contra la luz (brillo) y chispas de una antorcha o

soplete, contra impactos, polvo, ceniza y resplandor de soldadura. Se puede llevar con y sin anteojos.



Mascara Protectora

Protege contra golpes, polvo ceniza y resplandor de soldaduras, No se recomienda para trabajos de continua exposición frente a operaciones de soldadura. Se debe usar junto con anteojos de Uso

General cuando haya que hacer trabajos de fuerte impacto, astilladuras, molienda, encurtidos y operaciones de galvanización.

Nota: Hay máscaras de lente y marco ahumados.



Anteojos de uso general, claras


Protección contra impactos suaves o medios, polvo, ceniza y resplandor de soldaduras. No se recomienda usarse en operaciones de continua explosión al resplandor de soldaduras. Se debe de usar junto con la máscara cuando se ejecute operaciones de remache otro trabajo de fuerte impacto.



Nota: Hay anteojos de lente y marco ahumados.

Anteojos de plástico de una pieza, claros

Protección contra impactos suaves o medios, polvo y ceniza, particularmente como protección contra el polvo ya que el marco de vinilo se puede fácilmente ajustar a la cara. Se pueden llevar con o sin anteojos. No ofrece protección contra el resplandor de soldaduras. No se recomienda para trabajos de fuerte impacto.



Nota: También los hay de lente y marco ahumados.

Arriba se muestran algunos de los tipos de protección para ojos que se recomienda. La Great American Insurance Company no hace recomendaciones en cuanto a productos de una marca específica, de cualquier manera, todo antejo de protección debe de cumplir las especificaciones del gobierno de los Estados Unidos (U.S.).

La información y asesoría provistas en este folleto para evitar pérdidas están previstas únicamente para informar a nuestros asegurados y a sus administradores sobre la variedad de métodos y estrategias basados en prácticas seguras generalmente aceptadas para controlar situaciones que podrían producir pérdidas, las cuales ocurren comúnmente en instalaciones u operaciones empresariales. Éstas no están previstas para garantizar que se hayan evaluado todos los riesgos o posibles situaciones o que éstos puedan controlarse. Tampoco están previstas como una oferta para suscribir la cobertura de seguro para dichas situaciones o exposiciones, ni para implicar que Great American Insurance Company suscribirá dicha cobertura. La responsabilidad de Great American Insurance Company se limita a los términos, límites y condiciones específicos de las pólizas de seguro suscritas.